


神戸親和大学 施設の耐震化の状況

神戸親和大学において、耐震性のある建物 ※面積の割合(耐震化率)は100%です。
 ※耐震性のある建物とは
 ・昭和57年(新耐震基準)以降に整備した建物。
 ・耐震診断をした結果、耐震性有り(Is値0.7以上)と診断された建物及び耐震改修済みの建物。



耐震診断の結果、耐震性が劣ると診断 された建物で未改修の建物 0㎡	耐震性が劣る建物 0%
---	----------------

※日本私立学校振興・共済事業団調査「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出。

2023(令和5)年4月1日 現在